

Data: 18/01/2024 14:25:48

Pedido: 70423

Equipe resp.: FRANK WELLINGTON
 Cliente: ART BETHA CORRETORA
 Endereço: RUA VINCA, 2 - CRESPO - Manaus
 Data de entrega: 18/01/2024 Horas:
 Observação: 14:00

Tel.: (92) 99191-6164

Vendedor: REJANE DOS

- Manutenção com troca de roldanas

Contato: 9 9191-8508

Material para Entrega

Código	Qtde	Qtde Inst.	Largura	Altura	Descrição	M2
MATERIAL						
125I	4	0	0	x	0 125I ROLDANA SIMPLES	0
SERVIÇO						
SI	1	0	0	x	0 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	0
TOTAIS	5	0				0

Recebimento de mercadoria conforme relação anexa: _____

Serviço totalmente concluído? ☐ Sim ☐ Não Pendências? _____

Espaço para sugestões, elogios ou reclamações: _____

Declaro ter conferido as mercadorias citadas acima e firmo que estas foram entregues em minha obra e instaladas em conformidade a minha solicitação junto à empresa.

☐ Conferido Almoxarifado ☐ Conferido Cliente

Ass. do responsável pela instalação

Rony Frange
 Ass. do responsável pelo recebimento

Manaus, _____ de _____ de 20____.